

intertaxexpert Gutachtenmanagement GmbH • Zur Reege 5 • 27404 Zeven

Firma
De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
D-40549 Düsseldorf

intertaxexpert
Gutachtenmanagement

Zur Reege 5
27404 Zeven

T 04281 71 72 81 – 0

intertax-expert.de
info@intertax-expert.de

Zeven, den 31.07.2025

Gutachten

1000225200622

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: Fahrzeugbewertung

Leasingvertragsnummer

: 83050472253

Fahrzeughalter

: Firma De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1, D-40549 Düsseldorf

Amtliches Kennzeichen

: SR-SX 290

Auftrag vom / durch


: 13.05.2025 / Auftraggeber

Besichtigungsdatum / -ort

: 22.05.2025 / Eschweiler

Besichtigt durch

: intertaxexpert




Holger Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 – 0

Benjamin Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 – 0

Bank
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck
IBAN: DE36 2926 5747 7448 8600 00
BIC: GENODEF1BEV

Registergericht
Amtsgericht Tostedt
HRA 204900
USt.IdNr. DE298656102

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: SR-SX 290 / ohne Zulassung
Fahrzeugart	: LKW
Aufbauart	: Trockenfrachtkoffer mit LBW, 2-türig
Fabrikat	: DAF
Typ / Untertyp	: LF Euro 6 / 290 FA 4x2
Fahrzeug-Ident-Nummer	: XLRAEL2700L532209
KBA-Nummer	: 9747000
Hubraum	: 6700 ccm
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel / 6-Zylinder / Reihe
Abgascode	: Euro 5
Plätze	: 2
zul. Gesamtgewicht	: 16000 kg
Reifendimension	: 285/70 R 19.5
Reifenfabrikat	: Goodyear
Profiltiefe in (mm)	: 
Anzahl der Achsen	: 2
Baujahr	: 2023
Nächste / SP	: 12.2026
Laufleistung abgelesen	: 32609 km
Farbe	: weiß / grau
Lackart	: Uni
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Serienausstattung	: DAF LF 290 4x2, Baujahr 2023, Spezifikationswoche nach Hersteller 21/2023, Fahrerhaus Sleeper Cab, Fahrerhaus-Lagerung Komfort, Sonnenblende aussen, Windabweiser, Zusatzscheinwerfer, Nahsichtspiegel, Dachspoiler, Druckluft-Hörner, Dachbügel mit Fernscheinwerfern, Anbauteile in Wagenfarbe vorn, Fahrersitz- Komfort, Schlafliège klappbar unten, Colorverglasung, Fensterheber elektrisch, Weiterwinkelspiegel rechts / links, Aussenspiegel elektrisch, Bordsteinspiegel rechts, Fensterwindabweiser, Klimaanlage, Rundumvorhang rechts / links, EBS, Scheibenbremse, Luftfederung hinten, Hebe.- und Senkvorrichtung, Anhängerkupplung Hersteller Ringfeder, Duo-matic Luftanschluss, Steckdose 15-Polig, Zusatz- Rückfahrscheinwerfer 2x.
Sonderausstattung	: Trockenfrachtkoffer, Fahrzeugaufbauhersteller Walther, Ladebordwand Hersteller Bär, Unterfahrschutz 3- teilig, Seitenanfahrschutz, Feuerlöschkasten 2x linksseitig, Heckoberklappe, Rückfahrkamera auf Heckportal oben,

Bemerkungen

Seitenmarkierungsleuchten, Spurhalteleuchten, Konturmarkierung Heckportal / Seitenwände.

: Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangabe übernommen. Ein Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Die Erstzulassung ist unbekannt. Fahrzeug aus Baujahr 2023. Spezifikationswoche nach Herstellerangabe 21/2023. Fahrzeugbesichtigung eingeschränkt - Ladebordwand ohne Funktion / keine Besichtigung Laderaum möglich. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Nächste Sicherheitsprüfung 12.2026.

Auftragserteilung

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Fahrzeuges. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll eine Fahrzeugbewertung zum Fahrzeug erstellt werden.

Besichtigung

Das Fahrzeug wurde durch intertaxexpert besichtigt. Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorliegenden Herstellerangaben entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde verglichen und stimmt überein.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Scheinwerferblende rechts verschrammt, Frontscheibe Klebereste (Sekundenkleber), Windabweiser rechts verschrammt, Einstiegskasten rechts oben verschrammt, Seitenteil Fahrerhaus rechts verschrammt, Seitenwand Trockenfrachtkoffer rechts verschrammt, Zusatz-Rückfahrscheinwerfer gebrochen Wartungsarbeiten durchführen; Fahrzeug innen / aussen verschmutzt. -weitere Dokumentation siehe Fotoanlage zum Fahrzeug-

Anmerkung

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte im unzerlegten Zustand. Altersentsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug rundum vorhanden. Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangabe übernommen. Ein Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Die Erstzulassung ist unbekannt. Fahrzeug aus Baujahr 2023. Spezifikationswoche nach Herstellerangabe 21/2023. Fahrzeugbesichtigung eingeschränkt - Ladebordwand ohne Funktion / keine Besichtigung Laderaum möglich. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Nächste Sicherheitsprüfung 12.2026.

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugbewertung sowie die enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form -in welchem Verfahren auch immer- ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des Medieninhabers.

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und neutral erstellt.

31.07.2025



Fotoanlage



Bild 1 Gesamtansicht



Bild 2 Gesamtansicht



Bild 3 Gesamtansicht



Bild 4 Gesamtansicht



Bild 5 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör



Bild 6 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör



Bild 7 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör



Bild 8 angezeigte Laufleistung



Bild 9 Fahrgestellnummer



Bild 10 nächste Sicherheitsprüfung



Bild 11 Frontscheibe Klebereste (Sekundenkleber)



Bild 12 Frontscheibe Klebereste (Sekundenkleber)



Bild 13 Windabweiser rechts verschrammt



Bild 14 Windabweiser rechts verschrammt



Bild 15 Scheinwerferblende rechts verschrammt



Bild 16 Scheinwerferblende rechts verschrammt



Bild 17 Einstiegskasten rechts oben verschrammt



Bild 18 Einstiegskasten rechts oben verschrammt



Bild 19 Seitenteil Fahrerhaus rechts verschrammt



Bild 20 Seitenteil Fahrerhaus rechts verschrammt



Bild 21 Seitenwand Trockenfrachtkoffer rechts verschrammt



Bild 22 Seitenwand Trockenfrachtkoffer rechts verschrammt



Bild 23 Seitenwand Trockenfrachtkoffer rechts verschrammt



Bild 24 Seitenwand Trockenfrachtkoffer rechts verschrammt



Bild 25 Zusatz-Rückfahrscheinwerfer gebrochen



Bild 26 Zusatz-Rückfahrscheinwerfer gebrochen



Bild 27 Dokumentation Bereifung 1.Achse rechts



Bild 28 Dokumentation Bereifung 1.Achse links



Bild 29 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts



Bild 30 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts



Bild 31 Dokumentation Bereifung 2.Achse links




Bild 32 Dokumentation Bereifung 2.Achse links