

intertaxexpert Gutachtenmanagement GmbH • Zur Reege 5 • 27404 Zeven

Firma  
De Lage Landen Leasing GmbH  
Theo-Champion-Str. 1  
D-40549 Düsseldorf

intertaxexpert  
Gutachtenmanagement  
Zur Reege 5  
27404 Zeven  
T 04281 71 72 81 - 0  
intertax-expert.de  
info@intertax-expert.de  
Zeven, den 13.06.2025

## Gutachten


**1000225200625**

Bei Rückfragen bitte angeben!

### Betrifft

: **Fahrzeugbewertung**

Leasingvertragsnummer	: 79450199670
Fahrzeughalter	: Firma De Lage Landen Leasing GmbH Theo-Champion-Str. 1, D-40549 Düsseldorf
Amtliches Kennzeichen	: CLP-AE 236
Auftrag vom / durch	: 13.05.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum / -ort	: 22.05.2025 / Eschweiler
Besichtigt durch	: intertaxexpert




**Holger Piesche**  
Geschäftsführer  
T 04281 71 72 81 - 0

**Benjamin Piesche**  
Geschäftsführer  
T 04281 71 72 81 - 0

**Bank**  
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck  
IBAN: DE36 2926 5747 7448 8600 00  
BIC: GENODEF1BEV

**Registergericht**  
Amtsgericht Tostedt  
HRA 204900  
USt.IdNr. DE298656102

### Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: CLP-AE 236 / ohne Zulassung
Fahrzeugart	: LKW
Aufbauart	: Sattelzugmaschine, 2-türig
Fabrikat	: Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	: Arocs / 1840 4x2 L HAD
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WDB96440310355859
KBA-Nummer	: 1313GCG
Hubraum / Leistung	: 10677 ccm / 290 KW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel / 6-Zylinder / Reihe
Abgascode	: Euro 6
Plätze	: 2
zul. Gesamtgewicht	: 18000 kg
Reifendimension vorn	: 385/65 R 22,5
Reifendimension hinten	: 315/80 R 22.5
Reifenfabrikat vorn	: Firestone
Reifenfabrikat hinten	: Fulda
Profiltiefe in (mm)	: 
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 3600 mm
Erstzulassung	: 13.06.2019
Letzte Zulassung	: 08.09.2022
Nächste / SP	: 05.2024
Laufleistung abgelesen	: 243871 km
Farbe	: Kaminrot / Reinweiss
Lackart	: Uni
Serienausstattung	: Mercedes Benz Arocs WDB 964403 Typ 1840 4x2 L HAD, Frontunterfahrschutz, Fahrerhauseinstieg beweglich, Lenkhilfpumpe ungerregelt, Integralheck, Fahrzeugbreite 2500/2550mm, Abgasanlage Auslass gefächert rechts unten, Unterschale gegen Staubaufwirbelung, Spritzschutz EG vorn, Kotflügel 3-teilig mit Spritzschutz, Luftansaugung hinter FHS aufgesetzt, Parabelfeder 7.5t (3-Blatt), Getriebe G 211-12, Nebenantrieb Hydraulikpumpe, Felgen Antriebsachse 9.00 x 22.5, Felgen Vorderachse 11.75 x 22.5, Vorderachse 7.5t, Felgen ALCOA Dura Bright, Nebenantrieb einfach, Hydraulikanlage, ab L 942736, Frontscheibe getönt mit Bandfilter, Hebedach elektrisch, Mauterfassung OBU in DIN Schacht, Frontspiegel heizbar, Fahrerschwingsitz Komfort, Beifahrerfunktionssitz, Klimaanlage, Sitzbezüge Velours, FHS Lagerung Komfort, Tachograph digital,

Bemerkungen

Schublade unter Brüstung, Schubladen unter Bett, Sonnenblende aussen, Spurhalte Assistent/ Aufmerksamkeits Assistent, Zusatzheizung Fahrerhaus, Komfortschliessanlage, FHS lang Stream Space, FHS Aufsetzhöhe 600mm, Nebelscheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und Abbiegelicht, Motor 290kW OM 470, High Performance Engine Brake, Wasserpumpe geregelt

: Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangaben. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Fahrzeugschlüssel fehlen. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Fahrzeug innen / aussen verschmutzt. Sattelzugmaschine nicht verkehrssicher.

### **Auftragserteilung**

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Sattelzugmaschine. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll eine Fahrzeugbewertung zur Sattelzugmaschine erstellt werden.

### **Besichtigung**

Die Sattelzugmaschine wurde durch intertaxexpert besichtigt.

### **Identitätsprüfung**

Die technischen Daten der Sattelzugmaschine wurden dem vorliegenden Fahrzeugdokumenten entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die an der Sattelzugmaschine abgelesene Identnummer wurde mit der Eintragung verglichen und stimmt überein.

### **Schadenbeschreibung / Reparaturweg**

Fahrzeugschlüssel fehlen, kein Wartungsnachweis vorhanden, Sicherheitsprüfung fällig / abgelaufen, Radabdeckung Antriebsachse rechts / links gebrochen, Rückleuchte rechts gebrochen, Kühler nebenantrieb undicht, Stossfänger rechtsseitig verformt / verschrammt, Stossfänger linksseitig verschrammt, Einstiegskästen linksseitig verschrammt, Fahrzeug innen / aussen verschmutzt, weitere Dokumentation siehe Fotoanlage zum Fahrzeug-

### **Anmerkung**

Die Besichtigung der Sattelzugmaschine erfolgte im unzerlegten Zustand. Altersentsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug rundum vorhanden. Fahrzeugspezifikation aus Angaben des Herstellers übernommen. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Sattelzugmaschine nicht verkehrssicher.

### **Schlussbemerkung**

Diese Fahrzeugbewertung sowie die enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form -in welchem Verfahren auch immer- ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des Medieninhabers.

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und neutral erstellt.  
13.06.2025



## Fotoanlage



Bild 1 Gesamtansicht



Bild 2 Gesamtansicht



Bild 3 Gesamtansicht



Bild 4 Gesamtansicht



Bild 5 Gesamtansicht



Bild 6 Gesamtansicht



Bild 7 Typenschild / Fahrgestellnummer



Bild 8 angezeigte Laufleistung



Bild 9 nächste Sicherheitsprüfung




Bild 10 vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild 11 Innenraumansicht



Bild 12 Innenraumansicht



Bild 13 Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 14 Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 15 Radabdeckung 2.Achse rechts gebrochen



Bild 16 Radabdeckung 2.Achse rechts gebrochen



Bild 17 Radabdeckung 2.Achse links gebrochen



Bild 18 Radabdeckung 2.Achse links gebrochen



Bild 19 Kühler Nebenantrieb undicht



Bild 20 Kühler Nebenantrieb undicht



Bild 21 Stossfänger rechtsseitig verformt



Bild 22 Stossfänger rechtsseitig verformt



Bild 23 Stossfänger rechtsseitig verformt



Bild 24 Stossfänger rechtsseitig verformt



Bild 25 Stossfänger linksseitig verschrammt



Bild 26 Stossfänger linksseitig verschrammt



Bild 27 Einstiegskästen linksseitig verschrammt



Bild 28 Einstiegskästen linksseitig verschrammt



Bild 29 Dokumentation Bereifung 1.Achse links



Bild 30 Dokumentation Bereifung 1.Achse rechts



Bild 31 Dokumentation Bereifung 2.Achse links



Bild 32 Dokumentation Bereifung 2.Achse links



Bild 33 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts



Bild 34 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts