

intertaxexpert Gutachtenmanagement GmbH • Zur Reege 5 • 27404 Zeven

Firma
De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
D-40549 Düsseldorf

intertaxexpert
Gutachtenmanagement
Zur Reege 5
27404 Zeven
T 04281 71 72 81 - 0
intertax-expert.de
info@intertax-expert.de
Zeven, den 31.07.2025

Gutachten


1000225200634

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: Fahrzeugbewertung

Leasingvertragsnummer	: 83040172686
Fahrzeughalter	: Firma De Lage Landen Leasing GmbH Theo-Champion-Str. 1, D-40549 Düsseldorf
Amtliches Kennzeichen	: DO-RA 8866
Auftrag vom / durch	: 13.05.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum / -ort	: 22.05.2025 / Eschweiler
Besichtigt durch	: intertaxexpert




Holger Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0

Benjamin Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0

Bank
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck
IBAN: DE36 2926 5747 7448 8600 00
BIC: GENODEF1BEV

Registergericht
Amtsgericht Tostedt
HRA 204900
USt.IdNr. DE298656102

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: DO-RA 8866 / ohne Zulassung
Fahrzeugart	: LKW
Aufbauart	: Sattelzugmaschine, 2-türig
Fabrikat	: DAF
Typ / Untertyp	: XF Euro 6 / 530 FT 4x2 SSC
Fahrzeug-Ident-Nummer	: XLRTEH4300G282045
KBA-Nummer	: 9647000
Hubraum / Leistung	: 12902 ccm / 390 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel / 6-Zylinder / Reihe
Abgascode	: Euro 6
Plätze	: 2
zul. Gesamtgewicht	: 18000 kg
Reifendimension vorn	: 385/55 R 22.5
Reifendimension hinten	: 315/70 R 22.5
Reifenfabrikat vorn	: Pirelli
Reifenfabrikat hinten	: Goodyear
Profiltiefe in (mm)	: 
Anzahl der Achsen	: 2
Baujahr / Erstzulassung	: 2019 / 18.10.2019
Nächste / SP	: 06.2025
Laufleistung abgelesen	: 796007 km
Farbe	: weiss / grau
Lackart	: Uni
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Serienausstattung	: DAF Sattelzugmaschine XF 530 FT 4x2 SSC, Fahrerhaus Super Space Cab, 390 KW, Motor MX13, Schadstoffklasse Euro 6, Zusatzscheinwerfer, Windabweiser, Sky-Lights im Hochdach Fahrerhaus, Fahrerhauslagerung Komfort, Schlafliège oben und unten, Kühlbox unter Schlafliège unten, Fahrersitz Komfort, Klimaanlage, Dachluke elektisch, EBS, Scheibenbremse, Luftfederung hinten, Hebe.- und Senkvorrichtung, Lenkrad Multifunktion, automatisiertes Schaltgetriebe, Fensterheber elektisch, Aussenspiegel elektrisch, Bordsteinspiegel rechts und links, Nahsichtspiegel, Anbauteile Fahrerhaus lackiert, Seitenverkleidung Sattelzug, Radabdeckungen 2.Achse 3- teilig Kunststoff, Fahrzeugbatterie im Heckrahmen, Auftritt Alu hinter Fahrerhaus, Seitenmarkierungsleuchten in Seitenverkleidungen, Kraftstofftank ALU rechts / links.

Bemerkungen

: Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangabe übernommen. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Sattelzugmaschine nicht verkehrssicher. Nächste Sicherheitsprüfung 06.2025.

Auftragserteilung

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Sattelzugmaschine. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll eine Fahrzeugbewertung zur Sattelzugmaschine erstellt werden.

Besichtigung

Das Fahrzeug wurde durch intertaxexpert besichtigt.

Identitätsprüfung

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorliegenden Fahrzeugdokumenten entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit der Eintragung verglichen und stimmt überein.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Stoßfänger rechts / links verformt, Zusatzscheinwerfer-Blenden rechts / links gebrochen, Windabweiser links verschrammt / gebrochen, Fahrerhaustür links leicht verschrammt, Seitenteil Fahrerhaus links leicht verformt, Türverlängerung links verschrammt, Aussenspiegelarm links verformt, Abdeckkappe Spiegelarm links unten gebrochen, Türfenster- Windabweiser links gebrochen, Fahrerhauseitenteil rechts leicht verschrammt, Einstiegsmodul rechts gebrochen, Seitenverkleidung rechts verschrammt / gebrochen, Radabdeckung hinten rechts verschrammt / verformt, Deckel Batteriekasten gebrochen, Wartungsarbeiten, durchführen, Fahrzeug innen / aussen verschmutzt -weitere Dokumentation siehe Fotoanlage zum Fahrzeug-

Anmerkung

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte im unzerlegten Zustand. Altersentsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug rundum vorhanden. Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangaben. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Sattelzugmaschine nicht verkehrssicher. Sicherheitsprüfung fällig 06.2025.

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugaewertung sowie die enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) sind urheberrechtlich geschuetzt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfaeltigung und der Verbreitung sowie der Uebersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form -in welchem Verfahren auch immer- ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfaeltigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdruerklichen schriftlichen Einwilligung des Medieninhabers.

Diese Fahrzeugaewertung wurde unparteiisch und neutral erstellt.

31.07.2025



Fotoanlage



Bild 1 Gesamtansicht



Bild 2 Gesamtansicht



Bild 3 Gesamtansicht



Bild 4 Gesamtansicht



Bild 5 Innenraumansicht / Ausstattung - Zubehör



Bild 6 Innenraumansicht / Ausstattung - Zubehör



Bild 7 Innenraumansicht / Ausstattung - Zubehör



Bild 8 Typenschild / Fahrgestellnummer



Bild 9 angezeigte Laufleistung



Bild 10 nächste Sicherheitsprüfung



Bild 11 Stossfänger mit Blende Zusatzscheinwerfer verformt - gebrochen



Bild 12 Stossfänger mit Blende Zusatzscheinwerfer verformt - gebrochen



Bild 13 Stossfänger mit Blende Zusatzscheinwerfer verformt - gebrochen



Bild 14 Stossfänger mit Blende Zusatzscheinwerfer verformt - gebrochen



Bild 15 Windabweiser links verschrammt / gebrochen



Bild 16 Windabweiser links verschrammt / gebrochen



Bild 17 Fahrerhaustür links leicht verschrammt



Bild 18 Fahrerhaustür links leicht verschrammt



Bild 19 Seitenteil Fahrerhaus links leicht verformt



Bild 20 Seitenteil Fahrerhaus links leicht verformt



Bild 21 Türverlängerung links verschrammt



Bild 22 Türverlängerung links verschrammt



Bild 23 Aussenspiegelarm links verformt



Bild 24 Abdeckkappe Spiegelarm links unten gebrochen



Bild 25 Türfenster- Windabweiser links gebrochen



Bild 26 Türfenster- Windabweiser links gebrochen



Bild 27 Fahrerhauseitenteil rechts leicht verschrammt



Bild 28 Fahrerhauseitenteil rechts leicht verschrammt



Bild 29 Einstiegsmodul rechts gebrochen



Bild 30 Einstiegsmodul rechts gebrochen



Bild 31 Seitenverkleidung rechts verschrammt / gebrochen



Bild 32 Seitenverkleidung rechts verschrammt / gebrochen



Bild 33 Radabdeckung hinten rechts verschrammt / verformt



Bild 34 Radabdeckung hinten rechts verschrammt / verformt



Bild 35 Deckel Batteriekasten gebrochen



Bild 36 Deckel Batteriekasten gebrochen



Bild 37 Dokumentation Bereifung 1.Achse links



Bild 38 Dokumentation Bereifung 1.Achse rechts



Bild 39 Dokumentation Bereifung 2.Achse links




Bild 40 Dokumentation Bereifung 2.Achse links



Bild 41 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts



Bild 42 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts