

intertaxexpert Gutachtenmanagement GmbH • Zur Reege 5 • 27404 Zeven

Firma
De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
D-40549 Düsseldorf

intertaxexpert
Gutachtenmanagement
Zur Reege 5
27404 Zeven
T 04281 71 72 81 - 0
intertax-expert.de
info@intertax-expert.de
Zeven, den 29.07.2025

Gutachten


1000225200620

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: **Fahrzeugbewertung**

Leasingvertragsnummer	: 83050350057
Fahrzeughalter	: Firma De Lage Landen Leasing GmbH Theo-Champion-Str. 1, D-40549 Düsseldorf
Amtliches Kennzeichen	: HB-MB 604
Auftrag vom / durch	: 13.05.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum / -ort	: 22.05.2025 / Eschweiler
Besichtigt durch	: intertaxexpert



Holger Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0

Benjamin Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0


Bank
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck
IBAN: DE36 2926 5747 7448 8600 00
BIC: GENODEF1BEV

Registergericht
Amtsgericht Tostedt
HRA 204900
USt.IdNr. DE298656102

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : HB-MB 604 / ohne Zulassung
Fahrzeugart : LKW
Aufbauart : Multiwechsler, 2-türig
Fabrikat : DAF
Typ / Untertyp : XF 480 / FAN
Fahrzeug-Ident-Nummer : XLRASF5300G448844
KBA-Nummer : 9647000
Hubraum / Leistung : 12902 ccm / 355 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 6-Zylinder / Reihe
Abgascode : Euro 6
Plätze : 2
zul. Gesamtgewicht : 26000 kg
Reifendimension : 315/70 R 22.5
Reifenfabrikat vorn : Pirelli
Reifenfabrikat hinten : Michelin

Profiltiefe in (mm) :



Anzahl der Achsen : 3
Erstzulassung : 16.08.2023
Letzte Zulassung : 29.08.2023
Nächste / SP : 05.2025
Laufleistung abgelesen : 218001 km
Farbe : weiß / grau
Lackart : Uni
Besichtigungszustand : unzerlegt
Serienausstattung : DAF XG 480 FAN, Wechselfahrgestell mit gelenkter Nachlaufachse, Schadstoffklasse Euro 6, Motor MX 13, 6-Zylinder Reihe, Schaltgetriebe automatisiert, Luftfederung hinten, Hebe.- und Senkvorrichtung, Fahrerhaus mit Hochdach, Anbauteile Fahrerhaus lackiert, Fahrerhauslagerung Komfort, Scheinwerfer LED, Zusatzscheinwerfer LED, Nahsichtspiegel, Aussenspiegel elektrisch, Fensterheber elektrisch, Colorverglasung, ohne Sonnenblende aussen, Frontkamera statt Nahsichtspiegel, Dachscheinwerfer, Dachluke elektrisch, Schlafliege oben und unten, Kühlbox unter Schlafliege unten, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage, Fahrersitz- Komfort, Fahrtenschreiber Digital, Rundumvorhang vorn, Seitenanfahrschutz, Seitenmarkierungsleuchten, Dachspoiler, Arbeitsscheinwerfer an Fahrerhaus-Hochdach, Radabdeckungen Antriebsachse /

Sonderausstattung

Bemerkungen

Nachlaufachse 3- teilig, Kraftstofftank Alu links, Satukasten rechts, Behälter Feuerlöscher 2x, Unterfahrschutz hinten klappbar, Anhängerkupplung Hersteller Rockinger, Anhängerkupplung in Ausführung tiefgekuppelt, Versorgungsanschlüsse linksseitig, Duo-Matic Luftkupplung, Zusatzrückfahrscheinwerfer, Spurhalteleuchten, Konturmarkierung.

- : Fahrzeugaufbausteller SDG, Multiwechselfahrgestell.
- : Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangabe übernommen. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Wechselfahrgestell nicht verkehrssicher. Sicherheitsprüfung fällig 05.2025.

Auftragserteilung

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Fahrzeuges. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll eine Fahrzeugbewertung zum Wechselfahrgestell erstellt werden.

Besichtigung

Das Fahrzeug wurde durch intertaxexpert besichtigt.

Identitätsprüfung

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorliegenden Fahrzeugdokumenten entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit der Eintragung verglichen und stimmt überein.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Stoßfänger rechtsseitig gebrochen, Fahrerhaustür rechts verformt, Aussenspiegel rechts verschrammt, Kühlergrill unterhalb verformt / gebrochen, Stoßfänger linksseitig gebrochen, Einstiegskasten links unten gebrochen, Trittstufe links unten gebrochen, Einstiegskasten links oben verschrammt, Fahrerhausrückwand verschrammt, Seitenanfahrschutz rechts verformt, Seitenanfahrschutz links verformt, Radabdeckung hinten rechts gebrochen, Radabdeckung hinten links gebrochen, Radabdeckung hinten oben rechts fehlt, Radabdeckung hinten oben links fehlt, Wartungsarbeiten durchführen; Fahrzeug innen / aussen verschmutzt.
-weitere Dokumentation siehe Fotoanlage zum Fahrzeug-

Anmerkung

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte im unzerlegten Zustand. Altersentsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug rundum vorhanden. Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangaben. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Wechselfahrgestell nicht verkehrssicher. Sicherheitsprüfung fällig 05.2025.

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugbewertung sowie die enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form -in welchem Verfahren auch immer- ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des Medieninhabers.

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und neutral erstellt.

29.07.2025



Fotoanlage



Bild 1 Gesamtansicht



Bild 2 Gesamtansicht



Bild 3 Gesamtansicht



Bild 4 Gesamtansicht



Bild 5 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör



Bild 6 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör




Bild 7 Prüfnachweis mit Fahrgestellnummer



Bild 8 angezeigte Laufleistung




Bild 9 Dokumentation: Fahrzeugschlüssel




Bild 10 nächste Sicherheitsprüfung



Bild 11 Stossfänger rechtsseitig gebrochen



Bild 12 Stossfänger rechtsseitig gebrochen



Bild 13 Fahrerhaustür rechts verformt




Bild 14 Fahrerhaustür rechts verformt



Bild 15 Aussenspiegel rechts verschrammt



Bild 16 Aussenspiegel rechts verschrammt



Bild 17 Kühlergrill unterhalb verformt / gebrochen



Bild 18 Kühlergrill unterhalb verformt / gebrochen



Bild 19 Stossfänger Inksseitig gebrochen



Bild 20 Stossfänger Inksseitig gebrochen



Bild 21 Einstiegskasten links unten mit Trittstufe gebrochen



Bild 22 Einstiegskasten links unten mit Trittstufe gebrochen



Bild 23 Einstiegskasten links oben verschrammt



Bild 24 Einstiegskasten links oben verschrammt



Bild 25 Fahrerhausrückwand verschrammt



Bild 26 Fahrerhausrückwand verschrammt



Bild 27 Seitenanfahrerschutz links verformt



Bild 28 Seitenanfahrerschutz links verformt



Bild 29 Seitenanfahrschutz rechts verformt



Bild 30 Seitenanfahrschutz rechts verformt



Bild 31 Radabdeckung hinten links gebrochen



Bild 32 Radabdeckung hinten links gebrochen



Bild 33 Radbeckung hinten rechts gebrochen



Bild 34 Radbeckung hinten rechts gebrochen



Bild 35 Radabdeckung hinten links oben fehlt



Bild 36 Radabdeckung hinten rechts oben fehlt