

[intertaxexpert.Gutachtenmanagement.GmbH • Zur Reege 5 • 27404 Zeven](#)

Firma
De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
D-40549 Düsseldorf

intertaxexpert
Gutachtenmanagement
Zur Reege 5
27404 Zeven
T 04281 71 72 81 – 0
[intertax-expert.de](mailto:info@intertax-expert.de)
info@intertax-expert.de

Zeven, den 15.08.2025

+ Gutachten


1000225200621

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: Fahrzeugbewertung

Leasingvertragsnummer	: 83040170446
Fahrzeughalter	: Firma De Lage Landen Leasing GmbH Theo-Champion-Str. 1, D-40549 Düsseldorf
Amtliches Kennzeichen	: WAK-K 170
Auftrag vom / durch	: 13.05.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum / -ort	: 22.05.2025 / Eschweiler
Besichtigt durch	: intertaxexpert




Holger Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 – 0

Benjamin Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 – 0

Bank
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck
IBAN: DE36 2926 5747 7448 8600 00
BIC: GENODEF1BEV

Registergericht
Amtsgericht Tostedt
HRA 204900
USt.IdNr. DE298656102

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: WAK-K 170 / ohne Zulassung
Fahrzeugart	: LKW
Aufbauart	: Langholztransporte mit Kran
Fabrikat	: VOLVO
Typ / Untertyp	: FH 16 / 6x4
Fahrzeug-Ident-Nummer	: YV2R0P0D2KB921118
KBA-Nummer	: 9101000
Hubraum / Leistung	: 16123 ccm / 552 kW
Motorart / Motorbauart	: Diesel / Reihe
Abgascode	: Euro 6
Plätze	: 2
Reifendimension vorn	: 385/65 R 22.5
Reifendimension hinten	: 315/80 R 22.5
Reifenfabrikat vorn	: Michelin
Reifenfabrikat hinten	: Laurent (Runderneuert)
Profiltiefe in (mm)	: 
Anzahl der Achsen	: 3
Baujahr / Erstzulassung	: 2019 / 12.02.2020
Nächste / SP	: 09.2024
Laufleistung abgelesen	: 183094 km
Farbe	: schwarz / rot
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Serienausstattung	: Volvo FH16 / 750, Radformel 6x4, Motor Schadstoffklasse Euro 6, Leistung 552 KW, Hubraum 16123 ccm, Sechszylinder- Reihenmotor, Baujahr 2019 mit Erstzulassung 02.2020, Fahrgestell mit Fahrzeugaufbau für Langholztransporte, Fahrgestell für Schwerlasttransporte, Großraumfahrerhaus, Fahrerhauslagerung Komfort, Sonnenblende, Zusatzscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, Dachbügel mit Fernscheinwerfern, Schlafliège unten, Sitze mit Lederbezug, Fahrersitz Komfort, Lenkrad verstellbar, Fahrtenschreiber Digital, Colorverglasung, Fensterheber elektrisch, Aussenspiegel elektrisch, Nahsichtspiegel, Bordsteinspiegel rechts, Weitwinkelspiegel rechts, Weitwinkelspiegel links, Staufachklappen seitlich, Unterfahrschutz vorn, Anbauteile Fahrzeugfront lackiert, Anbauteile Fahrerhaus lackiert, Unterfahrschutz hinten, Nebenantrieb, Alu-Felgen Alcoa, Abgasmodul seitlich rechts, Luftansaugkanal oberhalb Fahrerhaus linksseitig

Fahrzeugbewertung 1000225200621

Datum: 15.08.2025

- Sonderausstattung : Fahrzeugaufbauerhersteller Doll für Langholztransporte, Ausführung / Typ: Y960 ohne Nachläufer (Grundfahrzeug Volvo FH16 750 6x4), Epsilon - Palfinger Langholzkran S300L83 -schwere Klasse mit Holzgreifer- (Baujahr 2019).
- Bemerkungen : Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Fahrzeug nicht betriebsicher. Keine gültige UVV vorhanden. Reines Solo-Fahrzeug ohne Nachläufer. Sicherheitsprüfung fällig 09.2024. Bereifung Antriebsachsen in Ausführung runderneuert.

Auftragserteilung

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Fahrzeuges. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll eine Fahrzeugbewertung zum Fahrzeug erstellt werden.

Besichtigung

Das Fahrzeug wurde durch intertaxexpert besichtigt.

Identitätsprüfung

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorliegenden Fahrzeugdokumenten entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit der Eintragung verglichen und stimmt überein.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Aussenspiegel rechts verschrammt / gebrochen, Aussenspiegel links verschrammt / gebrochen, Fahrerhaustür links verschrammt, Einstieg linksseitig verschrammt / verformt, Fahrzeugfront linksseitig unterhalb verschrammt, Fahrzeugfront rechtsseitig unterhalb verschrammt, Vorderkotflügel rechts verschrammt, Vorderkotflügel links verschrammt, Wartungsarbeiten durchführen; UVV Prüfung durchführen, Fahrzeug innen / aussen verschmutzt.
-weitere Dokumentation siehe Fotoanlage zum Fahrzeug-

Anmerkung

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte im unzerlegten Zustand. Altersentsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug rundum vorhanden. Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangaben.

Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Fahrzeug nicht betriebssicher. Keine gültige UVV vorhanden. Reines Solo-Fahrzeug ohne Nachläufer. Sicherheitsprüfung fällig 09.2024. Bereifung Antriebsachsen in Ausführung runderneuert.

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugbewertung sowie die enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form -in welchem Verfahren auch immer- ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des Medieninhabers.

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und neutral erstellt.

15.08.2025

Fahrzeugbewertung 1000225200621

Datum: 15.08.2025



Fotoanlage



Bild 1 Gesamtansicht



Bild 2 Gesamtansicht



Bild 3 Gesamtansicht



Bild 4 Gesamtansicht



Bild 5 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör



Bild 6 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör




Bild 7 Prüfnachweis mit Fahrgestellnummer



Bild 8 angezeigte Laufleistung




Bild 9 vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild 10 Typenschild / Fahrerhaus



Bild 11 Typenschild Kran



Bild 12 nächste Sicherheitsprüfung



Bild 13 Aussenspiegel rechts verschrammt / gebrochen



Bild 14 Aussenspiegel rechts verschrammt / gebrochen



Bild 15 Aussenspiegel links verschrammt / gebrochen



Bild 16 Aussenspiegel links verschrammt / gebrochen



Bild 17 Fahrerhaustür links verschrammt



Bild 18 Einstieg linksseitig verschrammt / verformt




Bild 19 Fahrzeugfront linksseitig unterhalb verschrammt



Bild 20 Fahrzeugfront linksseitig unterhalb verschrammt




Bild 21 Fahrzeugfront rechtsseitig unterhalb verschrammt



Bild 22 Fahrzeugfront rechtsseitig unterhalb verschrammt



Bild 23 Vorderkotflügel rechts verschrammt



Bild 24 Vorderkotflügel rechts verschrammt



Bild 25 Vorderkotflügel links verschrammt



Bild 26 Vorderkotflügel links verschrammt



Bild 27 Dokumentation Bereifung 1.Achse links



Bild 28 Dokumentation Bereifung 1.Achse rechts



Bild 29 Dokumentation Bereifung 2.Achse links



Bild 30 Dokumentation Bereifung 2.Achse links



Bild 31 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts



Bild 32 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts



Bild 33 Dokumentation Bereifung 3.Achse links



Bild 34 Dokumentation Bereifung 3.Achse links



Bild 35 Dokumentation Bereifung 3.Achse rechts



Bild 36 Dokumentation Bereifung 3.Achse rechts