

intertaxexpert Gutachtenmanagement GmbH • Zur Reege 5 • 27404 Zeven

Firma
De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
D-40549 Düsseldorf

intertaxexpert
Gutachtenmanagement
Zur Reege 5
27404 Zeven
T 04281 71 72 81 - 0
intertax-expert.de
info@intertax-expert.de
Zeven, den 30.07.2025

Gutachten


1000225200627

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: **Fahrzeugbewertung**

Leasingvertragsnummer	: 83050173031
Fahrzeughalter	: Firma De Lage Landen Leasing GmbH Theo-Champion-Str. 1, D-40549 Düsseldorf
Amtliches Kennzeichen	: W-AX 44
Auftrag vom / durch	: 13.05.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum / -ort	: 22.05.2025 / Eschweiler
Besichtigt durch	: intertaxexpert




Holger Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0

Benjamin Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0

Bank
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck
IBAN: DE36 2926 5747 7448 8600 00
BIC: GENODEF1BEV

Registergericht
Amtsgericht Tostedt
HRA 204900
USt.IdNr. DE298656102

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: W-AX 44
Fahrzeugart	: LKW
Aufbauart	: Sattelzugmaschine, 2-türig
Fabrikat	: DAF
Typ / Untertyp	: XG Euro 6 / 530 FT 4x2
Fahrzeug-Ident-Nummer	: XLRTEF5300G424512
KBA-Nummer	: 9647000
Hubraum / Leistung	: 12902 ccm / 390 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel / 6-Zylinder / Reihe
Abgascode	: Euro 6
Plätze	: 2
zul. Gesamtgewicht	: 18000 kg
Reifendimension vorn	: 385/65 R 22.5
Reifendimension hinten	: 315/70 R 22.5
Reifenfabrikat	: Goodyear
Profiltiefe in (mm)	: 
Anzahl der Achsen	: 2
Erstzulassung	: 11.03.2022
Letzte Zulassung	: 26.09.2022
Nächste / SP	: 03.2025
Laufleistung abgelesen	: 139091 km
Farbe	: weiß / grau
Lackart	: Uni
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Serienausstattung	: DAF Sattelzugmaschine XG 530 FT 4x2, Schadstoffklasse Euro 6, Motor MX 13, 6- Zylinder Reihe, Schaltgetriebe automatisiert, Luftfederung hinten, Hebe- und Senkvorrichtung, Fahrerhaus XG mit Hochdach, Anbauteile Fahrerhaus lackiert, Fahrerhauslagerung Komfort, Scheinwerfer LED, Zusatzscheinwerfer LED, Nahsichtspiegel Kamerasystem DAF, Aussenspiegel Kamerasystem DAF, Fensterheber elektrisch, Colorverglasung, Drucklufthörner Fahrerhausdach, Sonnenblende aussen, Dachscheinwerfer, Dachluke elektrisch, Schlafliege oben und unten, Kühlbox unter Schlafliege unten, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage, Fahrersitz- Komfort, Fahrtenschreiber Digital, Bedienpaneel an Fahrerhausrückwand, Rundumvorhang vorn, Auftritt hinter Fahrerhaus- Alu, Seitenverkleidungen Sattelzug, Seitenmarkierungsleuchten in

Bemerkungen

Seitenverkleidungen, Aeropaket mit Dachspoiler, Alu-Felgen Alcoa vorn und hinten, Radabdeckungen Antriebsachse 3- teilig, Kraftstofftank Alu.

: Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangabe übernommen. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Sattelzugmaschine bedingt fahrbereit. Nächste Sicherheitsprüfung 03.2025.

Auftragserteilung

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Sattelzugmaschine. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll eine Fahrzeugbewertung zur Sattelzugmaschine erstellt werden.

Besichtigung

Das Fahrzeug wurde durch intertaxexpert besichtigt.

Identitätsprüfung

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorliegenden Fahrzeugdokumenten entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit der Eintragungen verglichen und stimmt überein.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Stoßfänger rechtsseitig verschrammt, Radabdeckung hinten rechts oben gebrochen, Einstiegskasten rechts verschrammt, Einstiegskasten links verschrammt, Wartungsarbeiten durchführen, Fahrzeug innen verschmutzt, Fahrzeug aussen verschmutzt
-weitere Dokumentation siehe Fotoanlage zum Fahrzeug-

Anmerkung

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte im unzerlegten Zustand. Altersentsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug rundum vorhanden. Fahrzeugspezifikation aus Herstellerangaben. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Der Fahrzeugbrief wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Kein Wartungsnachweis vorhanden. Sattelzugmaschine bedingt fahrbereit. Sicherheitsprüfung fällig 05.2025.

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugbewertung sowie die enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form -in welchem Verfahren auch immer- ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des Medieninhabers. Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und neutral erstellt.

30.07.2025



Fotoanlage



Bild 1 Gesamtansicht



Bild 2 Gesamtansicht



Bild 3 Gesamtansicht



Bild 4 Gesamtansicht



Bild 5 Innenraumansicht / Ausstattung-Zubehör



Bild 6 angezeigte Laufleistung



Bild 7 Prüfnachweis mit Fahrgestellnummer



Bild 8 nächste Sicherheitsprüfung



Bild 9 Einstiegkasten links verschrammt



Bild 10 Einstiegkasten links verschrammt



Bild 11 Einstiegskasten rechts verschrammt



Bild 12 Einstiegskasten rechts verschrammt



Bild 13 Stoßfänger rechtsseitig verschrammt



Bild 14 Stoßfänger rechtsseitig verschrammt



Bild 15 Radabdeckung hinten rechts oben gebrochen



Bild 16 Radabdeckung hinten rechts oben gebrochen



Bild 17 Dokumentation Bereifung 1.Achse links



Bild 18 Dokumentation Bereifung 1.Achse rechts



Bild 19 Dokumentation Bereifung 2.Achse links



Bild 20 Dokumentation Bereifung 2.Achse links



Bild 21 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts



Bild 22 Dokumentation Bereifung 2.Achse rechts