

intertaxexpert Gutachtenmanagement GmbH • Zur Reege 5 • 27404 Zeven

Firma
De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
D-40549 Düsseldorf

intertaxexpert
Gutachtenmanagement
Zur Reege 5
27404 Zeven
T 04281 71 72 81 - 0
intertax-expert.de
info@intertax-expert.de
Zeven, den 13.06.2025


Gutachten

1000225200638

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : **Fahrzeugbewertung**

Leasingvertragsnummer : 79450201076
Amtliches Kennzeichen : CLP-AE 243
Auftrag vom / durch : 13.05.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum / -ort : 22.05.2025 / Eschweiler
Besichtigt durch : intertaxexpert



Holger Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0

Benjamin Piesche
Geschäftsführer
T 04281 71 72 81 - 0


Bank
Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck
IBAN: DE36 2926 5747 7448 8600 00
BIC: GENODEF1BEV

Registergericht
Amtsgericht Tostedt
HRA 204900
USt.IdNr. DE298656102

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : CLP-AE 243 / ohne Zulassung
Fahrzeugart : Sattelanhänger
Aufbauart : Gülletransporter
Fabrikat : Bruns
Typ : SF 2732/2P
Fahrzeug-Ident-Nummer : W09STW340ELB49056
KBA-Nummer : 8425000
zul. Gesamtgewicht : 37000 kg
Reifendimension : 385/65 R 22.5
Reifenfabrikat : Goodtrip/Matador/Conti/Fulda

Profiltiefe in (mm) :



Anzahl der Achsen : 3
Achslast vorn / mitte / hinten : 9000 kg / 9000 kg / 9000 kg
Erstzulassung : 12.03.2015
Nächste / SP : 04.2024
Laufleistung : nicht bekannt
Farbe : blau
Lackart : Uni
Besichtigungszustand : unzerlegt
Serienausstattung : Bruns Sattelaufleger für Gülletransporte, zulässiges Gesamtgewicht 37.000 Kg, Arbeitsscheinwerfer seitlich und Fahrzeugheck, , Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten Standard, Unterfahrschutz hinten, Seitenanfahrschutz, Aufstiegsleiter links, Laufsteg links, Schlauchkasten rechts / links, Stützwindwerk mechanisch, BPW-Achsen mit Scheibenbremse, ABS/EBS, Liftachse, Luftfederung, Achse nachlaufgelenkt (pneumatisch sperrbar), Alu- Felgen, 4m³ Drehkolbenpumpe Vogelsang / Danfoss, Saugstelle vorne links 6“ , Saugstelle hinten über Schwenkarm 6“ , Andocktrichter oben hinten 8“ , Antrieb über Zwei-Kreis-Hydraulik mit Schläuchen und Schwenkarm vorn, Konturmarkierung.

Bemerkungen : Fahrzeugspezifikation aus Anschaffungsrechnung. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Sattelaufleger nicht verkehrssicher.

Auftragserteilung

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Sattelauflegers. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll eine Fahrzeugbewertung zum Sattelaufleger erstellt werden.

Besichtigung

Der Sattelaufleger wurde durch intertaxexpert besichtigt.

Identitätsprüfung

Die technischen Daten des Sattelauflegers wurden dem vorliegenden Fahrzeugdokumenten entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Sattelaufleger abgelesene Identnummer wurde mit der Eintragung verglichen und stimmt überein.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Sicherheitsprüfung abgelaufen, Wartungsarbeiten durchführen, Radabdeckungen teilweise verformt, Stützwindwerk verformt / gebrochen, technische Prüfung Pumpenanlage durchführen, Alu-Felgen nicht gleicher Bauart / Hersteller, Produktreste möglich im Sattelaufleger, Sattelaufleger verschmutzt. -weitere Dokumentation siehe Fotoanlage zum Fahrzeug-

Anmerkung

Die Besichtigung des Sattelauflegers erfolgte im unzerlegten Zustand. Altersentsprechende Gebrauchsspuren am Fahrzeug rundum vorhanden. Fahrzeugspezifikation aus Anschaffungsrechnung. Ein Fahrzeugschein lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Eine Probefahrt und eigenschaftsbedingte Funktionsprüfung der Fahrzeugtechnik wurde nicht durchgeführt. Sattelaufleger nicht verkehrssicher. Sattelaufleger innen / aussen verschmutzt – Produktreste im Fahrzeug und Pumpenanlage möglich. Kein Wartungsnachweis vorhanden.

Schlussbemerkung

Diese Fahrzeugbewertung sowie die enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form -in welchem Verfahren auch immer- ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des Medieninhabers.

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und neutral erstellt.
13.06.2025



Fotoanlage



Bild 1 Gesamtansicht



Bild 2 Gesamtansicht



Bild 3 Gesamtansicht



Bild 4 Gesamtansicht



Bild 5 Gesamtansicht



Bild 6 Gesamtansicht



Bild 7 Gesamtansicht



Bild 8 Typenschild / Fahrgestellnummer



Bild 9 nächste Sicherheitsprüfung



Bild 10 Ausstattung / Zubehör



Bild 11 Ausstattung / Zubehör



Bild 12 Ausstattung / Zubehör



Bild 13 Ausstattung / Zubehör



Bild 14 Ausstattung / Zubehör



Bild 15 Ausstattung / Zubehör



Bild 16 Stützwindwerk verformt / gebrochen



Bild 17 Tragkonsolen Radabdeckungen verformt



Bild 18 Radabdeckung links verformt



Bild 19 Radabdeckung rechts verformt



Bild 20 Radabdeckung rechts verformt



Bild 21 Dokumentation Bereifung mit Felge 1.Achse links



Bild 22 Dokumentation Bereifung mit Felge 1.Achse rechts



Bild 23 Dokumentation Bereifung mit Felge 2.Achse links



Bild 22 Dokumentation Bereifung mit Felge 2.Achse rechts



Bild 25 Dokumentation Bereifung mit Felge 3.Achse links



Bild 26 Dokumentation Bereifung mit Felge 3.Achse rechts